

2024年度 私立学校校舎等実態調査

調査②：吊り天井等の落下防止対策及びその他の非構造部材の耐震対策状況等調査 調査票

| | | |
|---------|-----|--|
| 本件記入担当者 | 部署 | 法人事務局 |
| | 職名 | 職員 |
| | 氏名 | 金井に |
| | 連絡先 | 電話番号 048-873-1102 E-mail kanai@hoshino.ac.jp |

2024年4月1日現在

2024年4月1日現在

| 調査年度 | 学校法人番号 | 学校法人名 | 学校番号 | 大学等名 | 1. 屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)の吊り天井等の落下防止対策(※1) (棟単位) | | | | | | 2. 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策 (棟単位) | | | | | | 確認用チェック欄 | | | | |
|------|--------|-------|-----------|-----------|--|----|----------|----|----------------------|----|----------------------------------|----|----------|----|---------|----|----------|---------------------|----|---------|---|
| | | | | | 吊り天井を有する屋内運動場等の棟数 | | 対策未実施の棟数 | | 吊り天井を有していない屋内運動場等の棟数 | | 照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策未実施の棟数 | | 耐震点検実施棟数 | | 耐震点検実施率 | | | 耐震対策不要又は耐震対策実施済みの棟数 | | 耐震対策実施率 | |
| | | | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | M | N | O | P |
| 1 | 112003 | 明の星学園 | 112003E01 | 青森明の星短期大学 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 | 0% | 0棟 | 0% | OK | OK | OK | OK | |
| 2 | | | | | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0% | 0棟 | 0% | OK | OK | OK | OK | | |
| 3 | | | | | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0% | 0棟 | 0% | OK | OK | OK | OK | | |
| 4 | | | | | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0% | 0棟 | 0% | OK | OK | OK | OK | | |
| 5 | | | | | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0% | 0棟 | 0% | OK | OK | OK | OK | | |
| 6 | | | | | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0% | 0棟 | 0% | OK | OK | OK | OK | | |
| 7 | | | | | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0% | 0棟 | 0% | OK | OK | OK | OK | | |
| | | | 合計 | 学校数 | 1 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 | 0% | 0棟 | 0% | OK | OK | OK | OK | |

| 調査年度 | 学校法人番号 | 学校法人名 | 学校番号 | 大学等名 | 3. 避難所指定等の状況調査 | | | | |
|------|--------|-------|-----------|-----------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | ①避難所指定あり | ②帰宅困難者等の受入れ施設として登録 | ③防災計画等での「地域住民等の受入れ」を規定 | ④今後の避難所指定等の要請を受けた場合は受入れ予定 | ⑤水・食料・毛布等の支援物資を備蓄 |
| 1 | 112003 | 明の星学園 | 112003E01 | 青森明の星短期大学 | ○指定されている | ×登録されていない | ×規定されていない | ○予定がある | ×予定がない |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| | | | 合計 | 学校数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※1： 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが6mを超える又は面積が200㎡を超える空間）

※2： 「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が2014（平成26年）4月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※3： 「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済みの棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※4： 「学校教職員等による点検（過去1年以内に実施したもの）」、「専門家（又は学校法人内の専門知識を有する者）」による点検（過去3年以内に実施したもの）」又は「専門家（又は学校法人内の専門知識を有する者）」による点検（耐震性点検の項目）」（3つの点検の定義は、記入要領参照）のいずれか又は複数の点検により施設全ての点検を完了した棟数

※5： 「専門家（又は学校法人内の専門知識を有する者）」による点検（過去3年以内に実施したもの）」又は「専門家（又は学校法人内の専門知識を有する者）」による点検（耐震性点検の項目）」（2つの点検の定義は、記入要領参照）のうち、いずれか又は複数の点検により施設全ての点検を完了した棟数

※6： ガイドブックの点検チェックリスト（学校設置者用）P37～40のうち、『点検種類が「耐震性（耐震性一斉点検）」の項目』、『IV外壁（外装材）（2）ラスシートモルタル等の項目』及び『耐震性点検に関し、学校設置者が必要と判断した項目』について、専門家（又は学校法人内の専門知識を有する者）」による耐震点検の結果、耐震対策が不要又は全ての項目の耐震対策が完了した棟数

確認用チェック欄のチェック欄が、全て「OK」となっていることを確認の上、

| 備考欄 | ④の設問について、「×」と回答した理由 |
|-----------------|---------------------|
| 112003青森明の星短期大学 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |